

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан  
 Управление надзорной деятельности  
 450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1, тел.: 52-59-52 (код 3472), факс: 73-42-86  
 (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
 Отдел надзорной деятельности по городам Нефтекамск, Агидель Краснокамскому и  
 Калтасинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ  
 (наименование органа государственного пожарного надзора)  
 г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, 3, тел.: (34783) 2-24-92; (34759) 7-65-42  
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 1/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению Калтасинская средняя общеобразовательная школа № 2 Муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, директору Бигаеву Ришату Хадыевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 1 от 09.01.2017 г. главного государственного инспектора по городам Нефтекамск, Агидель, Краснокамского и Калтасинского районам по пожарному надзору Садикова Руслана Романовича, и в соответствии со ст. 6; 6,1 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период:

"05" января 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

"07" января 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

"08" января 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

проведена проверка государственным инспектором по городам Нефтекамск, Агидель и Краснокамскому и Калтасинскому районам по пожарному надзору Атналиной Светланой Станиславовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по комплекс зданий школы и филиала – Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Калтасинской средней общеобразовательной школы № 2 Муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 452860, Республика Башкортостан, село Калтасы, улица Кооперативная, 1 и 452869, Республика Башкортостан, деревня Калтаман, улица Центральная, 20;

совместно с представителем юридического лица - директором МОБУ КСШ №2 МР Калтасинский район РБ Бигаевым Ришадом Хадыевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ Пр ед пи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Помещение пожарного поста приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены от уровня пола на высоте более 1,5м.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, НПБ-88-2001 п.12.52. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от	03.08.2018г.	

		уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8-1,5 м. 12.53. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом.		
2	Настенные речевые оповещатели в коридоре расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателей менее 150 мм. и на расстоянии менее 2,3 м. от уровня пола.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 3.1313.2009 Свод правил системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности 4.4. Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	03.08.2018г.	
3	Эвакуационный выход из помещения столовой загроможден сгораемыми материалами. (КСШ № 2).	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п.36 б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	03.08.2018г.	
4	Дверь эвакуационного выхода лестничной клетки со 2-го этажа школы, не имеет приспособления для самозакрывания (доводчики) и уплотнения в притворах (КСШ № 2).	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СНиП 21-01-97*(с изм. 1) 6.18* Лестничные клетки, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах);	03.08.2018г.	
5	В дверных проемах первого этажа отсутствуют дверные полотна (КСШ № 2).	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п.42 «О противопожарном режиме». 23. На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	03.08.2018г.	

6	Под лестничной клеткой допускается хранение горючих материалов (КСШ № 2).	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.23 к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	03.08.2018г.	
7	Двери кладовой в помещении столовой не противопожарные с нормируемым пределом огнестойкости (КСШ № 2).	(№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.(ст. 151 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	03.08.2018г.	
8	Не выведен сигнал о срабатывании систем автоматической пожарной защиты в территориальные подразделения государственной противопожарной службы (на 2-й объект защиты Калмашевской ООШ по адресу: РБ, д. Калмаш, ул. Центральная, 15).	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4, СНИП 31-06-09 п.3.16 Здания дошкольных образовательных учреждений, школ, домов-интернатов для инвалидов и престарелых, домов для детей-инвалидов должны быть оборудованы каналом передачи	03.08.2018г.	



		<p>информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.</p> <p>НПБ 88-2001 п.13.4 Вывод сигналов о срабатывании пожарной сигнализации по согласованию с территориальными органами управления Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и наличии технической возможности рекомендуется осуществлять по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим способом на ЦУС ("01") Государственной противопожарной службы.</p> <p>НПБ 110-03 п.12 Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы, определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.</p> <p>СП 5.13130.2009 п.14.4. В помещении дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов управления, установленных вне этого помещения. Извещения должны передаваться по контролируемой линии.</p> <p>При наличии технической возможности рекомендуется осуществлять вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи.</p>		
9	<p>Не предоставлена документация на обслуживание АПС и СОЛ (на 2-й объект защиты Калмашевской ООШ по адресу: РБ, д. Калмаш, ул. Центральная, 15).</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.61. Руководитель организации организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной</p>	03.08.2018г.	

		<p>защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>		
10	<p>Не правильно обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности на дверях газовой котельной (Калмашевской ООШ).</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	03.08.2018г.	
11	<p>Светильники не оборудованы колпаками предусмотренные конструкцией светильника в подсобных помещениях и электрощитовой (на 2-м объекте защиты Калмашевской ООШ по адресу: РБ, д. Калмаш, ул. Центральная, 15).</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п.42 «О противопожарном режиме»</p> <p>Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	03.08.2018г.	
12	<p>Не предоставлены документы об огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений и также металлических конструкций лестницы. (на 1 и 2-й объекте защиты Калмашевской ООШ по адресу: РБ, д. Калмаш, ул. Центральная, 15).</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных</p>	03.08.2018г.	

		и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.		
13	В полу на путях эвакуации из помещения столовой перепады высотой менее 45 см. (на 1-м объекте защиты Калмашевской ООШ по адресу: РБ, д. Калмаш, ул. Центральная, 20).	(№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки).	03.08.2018г.	
14	Ширина проезда для пожарной техники менее 3, 5 метра.	СП 4.13130.2013 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: 3,5 метров – при высоте зданий или сооружений до 13,0 метров включительно;	03.08.2018г.	
15	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания. (на 1-й и 2-й объекты защиты Калмашевской ООШ по адресу: РБ, д. Калмаш, ул. Центральная, 15).	СП 4.13130.2013 8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1,	03.08.2018г.	



		Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров; со всех сторон – к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
по городам Нефтекамск, Агидель  
Краснокамскому и Калтасинскому  
районам по пожарному надзору




С.С.Атналина

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Представитель юридического лица - директор МОБУ КСШ №2 МР Калтасинский район РБ  
Бигаев Ришат Хадыевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

"08" февраля 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)

